

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ИКИПК

Жумабаева Б



А К Т

**о готовности Ысык-Кольского индустриально-педагогического колледжа
к 2020-2021 учебному году**

28 августа 2020 года

г.Балыкчы

Иссык-Кульский индустриально-педагогический колледж.

Юридический адрес: г.Балыкчы ул.Аманбаева-208

Количество зданий -3;

Тип-нежилые типовые постройки 1985г ;

Председатель комиссии: Заместитель директора АХЧ Курманов Э.М; члены комиссии: заместитель директора по УВР Сагындыкова Н; профком Курманбекова Б; комендант Сагынбаева Ж; плотник-сантехник Рысмамбетов М; электрик Сулайманов А.

По результатам проверки установлено следующее:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимое количество	Фактически имеется	Оснащены %	Наличие и состояние ученической мебели
1	Кабинеты		12	95	Удовлетворит
2	Учебные классы		13	80	Удовлетворит
3	Лаборатории		1	98	Удовлетворит
4	Мастерские		2		Удовлетворит
5	Спортивный зал	1	1	50	Удовлетворит
6	Библиотека, читальный зал	1	2	90	Удовлетворит
7	Актный зал		1	75	Удовлетворит

Наличие технических средств обучения , их состояние и хранение:

№ п/п	Наименование технических средств	Норма в зависимости от типа	Имеется в наличии	Из них исправны	Наличие приспособлений для хранения
1	Компьютер		42	42	да
2	Телевизор		1	1	да
3	DVD плеер		-	-	да
4	Швейные машинки		8	8	да
5	Интерактивные доски		1	1	да
6	Проекторы с экраном		3	3	да

Библиотека укомплектована необходимым фондом учебных пособий;

Подключение к сети интернет:- кабинеты- 8 ;учебные классы-2;

Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ;

Капитальных:- Согласовали с строительной компанией «Премиум Девелопмент» за счет компании на установку металлопластиковых окон в фасадной входной части административного корпуса ;

Произвели капитальный ремонт с перекрытием кровли навеса профнастилом центрального входа в административный корпус силами тех работников и средствами ИКИПК.

Текущий: Произведен косметический ремонт коридоров этажей, лестничных площадок и вестибюля учебного корпуса силами технического персонала АХЧ колледжа;

Произвели косметический ремонт входа в учебный корпус, приемной и кабинета директора ИКИПК;

Произведен косметический ремонт спортивного зала .

Заменили уличные фонари на « LED» прожектора с протяжкой воздушной линии питания;

Состояние земельного участка , закрепленного за ИКИПК:

Площадь –2000 кв² ; сколько на участке деревьев 35 шт ;

Специальная площадка для мусоросборника:- соответствует санитарным требованиям;

Пищеблоки кухня и столовая обеспечены технологическим оборудованием и технически исправны но морально устаревшее и функционирует как буфет;

Санитарное состояние пищеблока подсобных помещений: – удовлетворительное;

Готовность ИКИПК к зиме: конвекторы автоматы проводка в исправны в удовлетворительном состоянии;
Освещение искусственное в исправном состоянии обеспечена согласно нормы;
Обеспечение противопожарной безопасности:-удовлетворительное;
Приказ о назначении должностных лиц ответственных за противопожарное состояние издан;
Планы эвакуации, инструкции журналы по противопожарной подготовке имеются, инструктаж с противопожарной командой проведен;
Противопожарные уголки инвентаря оборудованы в соответствии с требованиями;
Пути эвакуации соответствуют нормам;
Водоснабжение:- удовлетворительное;
Водомер в исправном состоянии трубы подачи холодной воды утеплены;
Электроснабжение:- удовлетворительное;
Электросчетчики опломбированы энерго-сбытом;
Канализация:- удовлетворительное, требуется очистка труб столовой;
Сантехническое оборудование -удовлетворительное;
Соответствие спортивного зала, спортивных площадок и спортивных сооружений спортивным нормам, правилам безопасности, стандартным нормам и правилам:- соответствует;
Обеспечение безопасности: охрана и вахта проинструктирована, входные двери выполнены из материалов обеспечивающих надежную защиту;
Внутренняя система видеонаблюдения: 11 (одиннадцать) видеокамер в учебном корпусе;
Требуется внешняя система видеонаблюдения с устройством хранения информации;
Внешние ограждения и освещение территории: удовлетворительное;

По результатам проведения проверки, анализа и предложений:

Необходимо приобрести для работы ИСУО IP-Инженеру более мощный ноутбук и произвести инвентаризацию оргтехники с ведением строгого учета комплектности и работы компьютеров, принтеров и др. орг. техники с передачей под ответственность пользователям;
Необходимо оборудовать лабораторию по предметам физики и химии для обучающихся 10-11 классов;

Необходимо пополнить учебные книги по специальностям;
Требуется частично до заправить огнетушители;

Энергосберегающие мероприятия:

Требуется замена рам окон и дверей частично в учебном корпусе а так же остальную часть административного корпуса;
Необходимо заменить освещение в внутри учебного и административного корпусах на энергосберегающие « LED» светильники;
Необходимо установить отопительные конвекторы в актовом зале и спортивном зале;

По мере финансовой возможности:


Произвести косметический ремонт фасадов зданий административного и учебного корпусов;
Требуется внешняя система видеонаблюдения с устройством хранения информации;
Необходимо произвести косметический ремонт в кабинетах и коридорах административного корпуса.

Председатель комиссии: Заместитель директора АХЧ:  Курманов Э.М;

Члены комиссии: заместитель директора по УВР:  Сагындыкова Н;

профком:  Курманбекова Б;

комендант:  Сагынбаева Ж;

плотник-сантехник:  Рысмамбетов М;

электрик:  Сулайманов А.



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ИКИПК

Жумабаева Б

А К Т

о готовности Ысык-Кольского индустриально-педагогического колледжа к 2019-2020 учебному году

29 августа 2019 года

г.Балыкчы

Иссык-Кульский индустриально-педагогический колледж.

Юридический адрес: г.Балыкчы ул.Аманбаева-208

Количество зданий -3;

Тип-нежилые типовые постройки 1985г ;

Председатель комиссии: Заместитель директора АХЧ Курманов Э.М; члены комиссии: заместитель директора по УВР Сагындыкова Н; профком Курманбекова Б; комендант Сагынбаева Ж; плотник-сантехник Рысмамбетов М; электрик Сулайманов А.

По результатам проверки установлено следующее:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимое количество	Фактически имеется	Оснащены %	Наличие и состояние ученической мебели
1	Кабинеты		11	95	Удовлетворит
2	Учебные классы		13	80	Удовлетворит
3	Лаборатории		1	98	Удовлетворит
4	Мастерские		-		Удовлетворит
5	Спортивный зал	1	1	50	Удовлетворит
6	Библиотека, читальный зал	1	2	90	Удовлетворит
7	Актовый зал		1	75	Удовлетворит

Наличие технических средств обучения , их состояние и хранение:

№ п/п	Наименование технических средств	Норма в зависимости от типа	Имеется в наличии	Из них исправны	Наличие приспособлений для хранения
1	Компьютер		35	35	да
2	Телевизор		1	1	да
3	DVD плеер		-	-	да
4	Швейные машинки		8	8	да
5	Интерактивные доски		1	1	да
6	Проекторы с экраном		3	3	да

Библиотека укомплектована необходимым фондом учебных пособий;

Подключение к сети интернет:- кабинеты- 8 ;учебные классы-2;

Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ;

Капитальных:- На выделенные денежные средства по линии МЧС согласно закона о Гос. закупках выигравший тендер подрядчик ОсОО "Анаш и КО" произвел ремонт с противопожарной обработкой кровли учебного корпуса ;

- На денежные средства попечительского совета установлена система автоматического оповещения и противопожарная сигнализация учебного корпуса ;

Текущий: Произведен косметический ремонт коридоров этажей, лестничных площадок и вестибюля учебного корпуса силами технического персонала АХЧ колледжа;

Состояние земельного участка , закрепленного за ИКИПК:

Площадь –2000 кв² ; сколько на участке деревьев 35 шт ;

Специальная площадка для мусоросборника:- соответствует санитарным требованиям;

Пищевые блоки кухня и столовая обеспечены технологическим оборудованием и технически исправны но морально устаревшее и функционирует как буфет;

Санитарное состояние пищеблока подсобных помещений: – удовлетворительное;

Готовность ИКИПК к зиме: конвекторы автоматы проводка в исправны в удовлетворительном состоянии;

Освещение искусственное в исправном состоянии обеспечена согласно нормы;

Обеспечение противопожарной безопасности:-удовлетворительное;
Приказ о назначении должностных лиц ответственных за противопожарное состояние издан;
Планы эвакуации, инструкции журналы по противопожарной подготовке имеются, инструктаж с противопожарной командой проведен;
Противопожарные уголки инвентаря оборудованы в соответствии с требованиями;
Пути эвакуации соответствуют нормам;
Водоснабжение:- удовлетворительное;
Водомер в исправном состоянии трубы подачи холодной воды утеплены;
Электроснабжение:- удовлетворительное;
Электросчетчики опломбированы энерго-сбытом;
Канализация:- удовлетворительное, требуется очистка труб столовой;
Сантехническое оборудование -удовлетворительное;
Соответствие спортивного зала, спортивных площадок и спортивных сооружений спортивным нормам, правилам безопасности, стандартным нормам и правилам:- соответствует;
Обеспечение безопасности: охрана и вахта проинструктирована, входные двери выполнены из материалов обеспечивающих надежную защиту;
Внутренняя система видеонаблюдения: 11 (одиннадцать) видеокамер в учебном корпусе;
Требуется внешняя система видеонаблюдения с устройством хранения информации;
Внешние ограждения и освещение территории: удовлетворительное;

По результатам проведения проверки, анализа и предложений:

Для практического дистанционного обучения по специальности бухгалтеров необходимо установить на учебных компьютерах базовую программу «1С», восстребовать у поставщиков компьютеров по линии АБР установочные диски "Грация";

IP-Инженеру произвести инвентаризацию оргтехники и вести строгий учет комплектности и работу компьютеров, принтеров и др.орг.техники с передачей под ответственность пользователям;

Необходимо оборудовать лабораторию по предметам физики и химии для обучающихся 10-11 классов;

Необходимо пополнить учебные книги по специальностям;

Требуется частично до заправить огнетушители;

Энергосберегающие мероприятия:

Требуется замена рам окон и дверей частично в учебном корпусе а так же полностью в административном корпусе и общежитии;

Необходимо установить отопительные конвекторы в актовом зале;

По мере финансовой возможности:

Необходимо заменить освещение в внутри корпусах на энергосберегающие « LED» светильники;

Необходимо заменить уличные фонари на « LED» прожектора с протяжкой воздушной линии питания и установкой фото-реле включения;

Требуется внешняя система видеонаблюдения с устройством хранения информации;

Необходимо произвести косметический ремонт в кабинетах и коридорах административного корпуса.

Председатель комиссии: Заместитель директора АХЧ:  Курманов Э.М;

Члены комиссии: заместитель директора по УВР:  Сагындыкова Н;

профком:  Курманбекова Б;

комендант:  Сагынбаева Ж;

плотник-сантехник:  Рысмамбетов М;

электрик:  Сулайманов А.

А К Т

о готовности Ысык-Кольского индустриально-педагогического колледжа к 2018-2019 учебному году



14 августа 2018 года

Иссык-Кульский индустриально-педагогический колледж.

Юридический адрес: г.Балыкчы ул.Аманбаева-208

Количество зданий -3;

Тип-нежилые типовые постройки 1985г ;

Председатель комиссии: Заместитель директора АХЧ Курманов Э.М; члены комиссии: заместитель директора по УВР Сагындыкова Н; профком Курманбекова Б; комендант Сагынбаева Ж; плотник-сантехник Рысмамбетов М; электрик Сулайманов А.

По результатам проверки установлено следующее:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимое количество	Фактически имеется	Оснащены %	Наличие и состояние ученической мебели
1	Кабинеты		11	95	Удовлетворит
2	Учебные классы		13	80	Удовлетворит
3	Лаборатории		1	98	Удовлетворит
4	Мастерские		-		Удовлетворит
5	Спортивный зал	1	1	50	Удовлетворит
6	Библиотека, читальный зал	1	2	90	Удовлетворит
7	Актный зал		1	75	Удовлетворит

Наличие технических средств обучения , их состояние и хранение:

№ п/п	Наименование технических средств	Норма в зависимости от типа	Имеется в наличии	Из них исправны	Наличие приспособлений для хранения
1	Компьютер		35	35	да
2	Телевизор		1	1	да
3	DVD плеер		-	-	да
4	Швейные машинки		8	8	да
5	Интерактивные доски		1	1	да
6	Проекторы с экраном		3	3	да

Библиотека укомплектована необходимым фондом учебных пособий;

Подключение к сети интернет:- кабинеты- 8 ;учебные классы-2;

Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ;

Капитальных:- по проекту АБР проведен в кабинетах № 101; 103; 203; 306; полностью заменены на маталло-пластиковые окна в данных кабинетах и в восточной стороне учебного корпуса;

Текущих: – удовлетворительное;

Ремонт проводилась техническими работниками колледжа;

Состояние земельного участка , закрепленного за ИКИПК:

Площадь –2000 кв²; сколько на участке деревьев 35 шт ;

Специальная площадка для мусоросборника:- соответствует санитарным требованиям;

Пищевые блоки кухня и столовая обеспечены технологическим оборудованием и технически исправны но морально устаревшее и функционирует как буфет;

Санитарное состояние пищеблока подсобных помещений: – удовлетворительное;

Готовность ИКИПК к зиме: конвекторы автоматы проводка в исправны в удовлетворительном состоянии;

Освещение искусственное в исправном состоянии обеспечена согласно нормы;

Обеспечение противопожарной безопасности:- удовлетворительное

Приказ о назначении должностных лиц ответственных за противопожарное состояние издан;

Планы эвакуации, инструкции журналы по противопожарной подготовке имеются, инструктаж с противопожарной командой проведен;
Противопожарные уголки инвентаря оборудованы в соответствии с требованиями;
Пути эвакуации соответствуют нормам;
Водоснабжение:- удовлетворительное;
Водомер в исправном состоянии трубы подачи холодной воды утеплены;
Электроснабжение:- удовлетворительное;
Электросчетчики опломбированы энергосбытом;
Канализация:- удовлетворительное;
Сантехническое оборудование:-Удовлетворительное;
Соответствие спортивного зала, спортивных площадок и спортивных сооружений спортивным нормам, правилам безопасности, стандартным нормам и правилам:- соответствует;
Обеспечение безопасности: охрана и вахта проинструктирована, входные двери выполнены из материалов обеспечивающих надежную защиту;
Внутренняя система видеонаблюдения: 11 (одиннадцать) видеокамер в учебном корпусе;
Требуется внешняя система видеонаблюдения с устройством хранения информации;
Внешние ограждения и освещение территории: удовлетворительное;

По результатам проведения проверки, анализа и предложений:

Для практического дистанционного обучения по специальности бухгалтеров необходимо установить на учебных компьютерах базовую программу «1С»;
Необходимо пополнить учебные книги по специальностям;
Требуется частично дозаправить огнетушители;
Требуется установка противопожарной сигнализации и автоматизированной системы оповещения;

Энергосберегающие мероприятия:

Требуется заменарам окон и дверей частично в учебном корпусе а так же полностью в административном корпусе и общежитии;
Необходимо установить отопительные конвекторы в актовом зале;

По мере финансовой возможности:

Необходимо заменить освещение на энергосберегающие « LED» светильники;
Необходимо заменить уличные фонари на « LED» прожектора;
Требуется внешняя система видеонаблюдения с устройством хранения информации;

Председатель комиссии: Заместитель директора АХЧ: Курманов Э.М;

Члены комиссии: заместитель директора по УВР: Сагындыкова Н;

профком: Курманбекова Б;

комендант: Сагынбаева Ж;

плотник-сантехник: Рысмамбетов М;

электрик: Сулайманов А.